

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	171-3/2.19
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	171-3/2.19
Betreiber	[Name]	Ziegelwerk Stengel GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Nördlinger Str. 24	86609	Donauwörth
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Ziegelei		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	2.10.1 G E		3.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	15.11.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 27.09.1985, 20.07.1989, 22.09.1989, 03.10.1989, 23.02.1990, 19.07.1990, 10.10.1991, 9.05.1995, 08.02.1996, 11.08.1998, 27.01.1999, 15.11.1999, 4.12.2004, 20.04.2005, 17.04.2007, 18.07.2008, 13.11.2012, 2.05.2013, 09.02.2016, 13.06.2017, 27.06.2017, 25.07.2017	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Ein Defekt an der Abluftanlage der Planziegelschleifanlage liegt vor und führt zu Lärmbeeinträchtigungen in der Nachbarschaft.	Behebung des Defekts in der Winterrevision	31.01.2022		

Die Wiederholungsmessung für Staub der Planziegelschleifanlage wäre im August 2021 fällig gewesen, wurde bisher aber noch nicht durchgeführt.	Nachholung der Messung	31.05.2022		
---	------------------------	------------	--	--

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL