

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	
<b>Betreiber</b>	[Name]	Märker Zement GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Zementwerk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Oskar-Märker-Str. 24	86655	Harburg (Schwaben)
	<b>EMAS</b> [J/N]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [J/N]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Zement		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	2.3.1 GE		3.1 a)

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [J/N]	J	<b>Turnus</b> [Monate]	24
	<b>Anlassüberwachung</b> [J/N]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	11.11.2022	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b>	<b>umfassend</b> [J/N]			
§§ 52 und 52a BImSchG	<b>Schwerpunkte</b> [J/N]	J	Anlagenidentität, Mischbetтанlage, Rohmühle 5, Kohlemühle, Ersatzbrennstoffaufgabe, Klinkersilos, Mehrkammersilo 21, Zementmühle 9-11, Zementsilos	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [J/N]	J	30.11.16 + 28.06.18 + 18.12.19, 30.09.02 + 08.07.03, 18.12.02, 16.10.06, 11.12.14 (§15), 26.01.16 (§15), 16.11.2020 (§15), 15.06.98, 24.04.97, 18.02.09, 03.02.14, 22.04.98 (§15), 19.10.88, 12.05.99 (§15), 14.05.01 (§15) 16.08.01 (§15), 06.10.11	
	<b>Anforderungsliste</b> [J/N]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [J/N]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	N	<b>Anordnung</b> [J/N]	<b>Stilllegung</b> [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL