

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|----------------|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 779 | Landratsamt Donau-Ries | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 779 | Landratsamt Donau-Ries | |
| Betreiber | [Name] | Märker Kalk GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Kalkwerk | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Oskar-Märker-Straße 24 | 86655 | Harburg (Schwaben) |
| | EMAS [J/N] | | ISO 14001 ff (+) [J/N] | |
| Anlage | [Bez.] | Anlage zum Brennen von Kalkstein | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 2.4.1.1 GE | | 3.1 b) |

| Überwachung | | | | |
|---|-------------------------------|------------|--|-------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 24 |
| | Anlassüberwachung [J/N] | | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 15.09.2025 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [J/N] | J | | |
| | Schwerpunkte [J/N] | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | N | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | 15.06.2009; 28.06.2018, 16.12.2004; 28.10.1996, 12.07.2016 | |
| | Anforderungsliste [J/N] | | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | Stilllegung [J/N] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL