

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Schwaben	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Schwaben	
Betreiber	[Name]	Loacker Recycling GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Behandlung und Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dillinger Str. 67	86609	Donauwörth
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]			
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.11.2.2 V; 8.11.2.4. V, 8.12.2 V; 8.12.3.1 G, 8.15.2 V; 8.15.3 V und 8.12.1.1 G E		5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	18.09.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Lagerung und Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen, v.a. Metallabfällen	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 25.01.1996, 05.12.2003, 16.03.2005, Az. 824-9/0	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Nichteinhaltung von Immissionsrichtwerten aufgrund der Feststellung eines Lärm-Gutachtens der Fa. Müller BBM vom 24.01.2017	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen (Fa. hat bereits einen Antrag für Maßnahmen gestellt um durch einer Umstrukturierung des Betriebs eine Lärminderung zu erreichen)	Bis Abschluss des Verfahrens gem. § 16 BImSchG	Landratsamt, FB 41	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL